


COMO É TRATADA A ÁGUA

Para que a água distribuída chegue às unidades consumidoras, completamente potável e pronta para o consumo, conforme padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, a BRK Ambiental Sumaré realiza tratamento e monitoramento, auxiliada por modernos equipamentos que garantem um controle eficaz da qualidade da água produzida, detectando possíveis desvios e proporcionando a atuação rápida e preventiva.

O processo de tratamento segue as seguintes etapas: após captada **1**, a água passa pela adição de cloro e flúor **2**, para garantir a eliminação de bactérias e prevenção da cárie dentária, em atendimento à mesma legislação de potabilidade da água.

A água tratada e distribuída **3** em Sumaré atende a todos os parâmetros do Ministério da Saúde e segue um rigoroso controle de qualidade, podendo ser consumida diretamente da torneira.

Confira a representação do Processo de Tratamento de Água realizado nos Poços de Sumaré:



COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO EM SUMARÉ

O sistema de distribuição na área rural de Sumaré conta com três poços profundos.



Razão social ou denominação da empresa
BRK Ambiental – Sumaré S.A.

Endereço
Rua Emilio Leão Brambilla, nº 300 – Vila Menuzzo
Sumaré – SP / CEP 13171-480

Telefone
0800 771 0001

Responsável legal
Mauro Penna Neves (diretor)

Site
www.brkambiental.com.br/sumare/

Em atendimento ao Decreto 5440 de 04/05/2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para sua divulgação e Artigos 6º, inciso III e 31 da Lei 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e seus respectivos direitos básicos, informamos:

SAP (Serviço de Atendimento ao Público):
Rua Emilio Leão Brambilla, nº 300 - Vila Menuzzo – Sumaré – SP;

Rua Ceará, nº 461 - Jd. São Francisco de Assis – Sumaré – SP;
(Autoatendimento)

Rua Maximiano Lopes, nº 202, Jd. Denadai – Sumaré – SP;

Av. Minas, nº 1408, Vila San Martin – Sumaré – SP.

Órgão responsável pela vigilância da qualidade da água
Vigilância Sanitária Municipal
Rua Alzira Pires Fóffano, nº 3 – Vila Miranda, Sumaré
– SP / CEP 13170-335 / Telefone: (19) 3873-4176

RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA SUMARÉ: POÇOS

2018



NOSSOS MANANCIAIS

O município de Sumaré possui atualmente três sistemas para captação de água subterrânea que atendem a área rural e uma solução alternativa de abastecimento:

- um poço subterrâneo chamado Poço Marmirolli - Sistema Marmirolli;
- um poço subterrâneo chamado Poço Estrela D'Alva - Sistema Estrela D'Alva;
- um poço subterrâneo chamado São Bento - Sistema São Bento;
- um poço subterrâneo chamado Poço Lucélia – Solução Alternativa de Abastecimento Lucélia.

Os poços Estrela D'Alva, Dante Marmirolli, Parque São Bento e Lucélia constituem mananciais subterrâneos (poços tubulares profundos) com formação do Aquífero Guarani.

A BRK Ambiental Sumaré controla, de forma criteriosa e detalhada, dados de qualidade dos mananciais subterrâneos, visando ampliar e garantir a qualidade da água nestes sistemas.

A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é o órgão estadual que tem como missão promover a melhoria e garantir a qualidade do Meio Ambiente em todo o Estado, em especial o controle da qualidade da água dos mananciais. CETESB de Americana: Rua Florindo Cibin, 435 – Vila Medon – Fone: 19 – 34611550 e CETESB de Paulínia: Rua Ângelo Varandas, 550 – Jd. Santa Terezinha – Fone: 19- 38440466.

O município possuía até outubro de 2015 um sexto sistema de abastecimento chamado Poço Cruzeiro do Sul. Em novembro de 2015 esse poço foi desativado e a região passou a ser abastecida pelo Poço Marmirolli.

